

SERVICE

**European Appliances
France SAS
Consumer Services**

GR 481290160227

Date : 22.11.2024

Guide Réparation Bulletin Technique

**Bulletin technique lié au remplacement de l'élément chauffant.
Remontage de l'élément chauffant et ses durites .
Référencements des colliers durites.**

Whirlpool

iNDESIT
Life proof.

Hotpoint

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Attention ,

Lors d'une intervention sur la carte électronique,
toute charge électrostatique peut causer des dommages irréversibles sur ses composants.

Une attention toute particulière est à prendre contre le risque d'électricité statique.



Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle d'appareil sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODÈLE : Lave Vaisselle

Whirlpool

i INDESIT
Life proof.

Hotpoint

Lave vaisselle

Retrait et remise en place des colliers sur les durites du circuit eau de l'élément chauffant.
Référencement des colliers.

28.11.2024

REV. A



Hotpoint

Retrait et remise en place des colliers sur les durites du circuit eau de l'élément chauffant

- Le retrait et le remplacement de l'élément chauffant nécessite le démontage des 2 durites qui le lie au reste de l'appareil.


Pour cela il est nécessaire de desserrer les deux colliers à l'aide d'un tournevis plat afin de donner du mou au collier et ainsi pour pouvoir extraire la durite de son emplacement .



- Lors du montage du nouvel élément chauffant il est nécessaire de remettre en place les durites de façon optimale, afin qu'aucune fuite ne soit possible lors du fonctionnement .

Le nouveau élément chauffant est livré sans les deux colliers, il est donc nécessaire de conserver les anciens et les mettre en place sur les nouvelles durites.

Le remontage des colliers s'effectue avec une pince par pression.




Dans le cas ou ces colliers ont été abîmés ,détériorés lors du démontage ,ils sont disponibles sous référencement :

- ❖ Collier **C00853093** de taille 40.8-44.0MM
- ❖ Collier **C00264650** de taille 34.9-38.1MM

Méthodologie de montage et démontage complète et détaillée sur notre document “Autoréparation”

Détail sur le référencement des colliers et leurs positionnements.



34.9-38.1MM
STEPLESS EAR
CLAMP CIMA
C00264650

40.8-44.0MM
STEPLESS EAR
CLAMP
-C00853093

Whirlpool

INDESIT
Life proof.

Hotpoint