

# FWFBE81483WE

Copy of Lave-Linge 6<sup>TH</sup> SENSE InfiniteCare 1400 t/m

Whirlpool



A+++



ESSORAGE

B



1400



## POINTS FORTS

- **Sense Inverter : un moteur silencieux et fiable**
- **FreshCare+** : le linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle.<sup>1</sup>
- **Option Couleurs15' Plus** : protège vos couleurs mieux que jamais!
- Display avec indication du temps restant

blanc

**FWFBE81483WE**

EAN 80 03437 20820 1

## COMFORT

- **Sense Inverter : un moteur silencieux et fiable**
- Sécurité d'arrivée d'eau

## PROGRAMMES

- 14 programmes
- Programmes de base pour Coton, Synthétique, Délicat, Laine
- Programmes spécifiques pour: Tous textiles, Laine, Rapide 30', Blanc, Jeans, Sport, XXL, Eco Coton 60 °C

## CARACTÉRISTIQUES

- Système de contrôle électronique
- Matériel tambour : Inox
- Matériel cuve : PPN
- Eco Ball: système de contrôle du détergent

## OPTIONS

- **FreshCare+** : le linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle.<sup>1</sup>
- **Option Couleurs15' Plus** : protège vos couleurs mieux que jamais!
- Rinçage et Essorage, Essorage et Vidange, Vitesse d'essorage réglable, Essorage court, Start/Pause

## DISPLAY

- Panneau de commande Français/Néerlandais
- Display avec indication du temps restant
- Départ retardé

## VITESSE D'ESSORAGE

- Humidité restante 53%

## CONSOMMATION

- **Classe énergétique A+++**, efficacité de lavage A, efficacité d'essorage B
- Capacité tambour **8 kg**
- Consommation annuelle d'énergie : 193 kWh
- Consommation annuelle d'eau : 11650 litres

## DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique 220-240 V
- Fréquence 50 Hz
- Fusible 10 A
- Puissance de raccordement 1850 kW
- Câble de raccordement 120 cm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 87 x 64 x 64,5 cm
- Durée programme 225 min (Coton 60°C)
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 84,5 x 59,5 x 63 cm
- Poids de l'appareil 71 kg
- Poids de l'appareil emballé 72 kg
- Niveau sonore lavage/essorage 52/79 dB(A)

<sup>1</sup> L'action de FreshCare+ empêche la formation de mauvaises odeurs dans le tambour. Non compatible avec les programmes conçus pour le linge délicat et les couettes.